



Prefeitura de Pirassununga

TERMO DE REFERÊNCIA

PROCESSO LICITATÓRIO 3094/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 3094/2018

1. Tipo do Objeto:

Objeto: Contratação de empresa especializada para manutenção do telhado do Centro de Convenções de Pirassununga

| Seq. | Cód. | Qtde. | U.M. | Descrição | Vlr. Unitário | Vlr. Total |
|------|----------|-------|------|---|---------------|------------|
| 1 | 1.1.2020 | 1 | SV | SERVICO DE MANUTENCAO EM TELHADO CENTRO O SERVIÇO COMPREENDE O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAL E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA TODA EXECUÇÃO DO SERVIÇO SENDO: - Remoção de 1.350,00m² de telhas semi-sanduiches danificadas, essas peças deverão ficar à disposição da Prefeitura, ao lado de fora do centro de eventos, devidamente armazenadas; - Instalação de 1.350,00m² de telhas termo acústicas Trapézio 40x980x0,43 de espessura com EPS de 30 m/m; Incluso locação de equipamento como caminhão Munck necessários para a colocação das telhas. - Retirada de 490,00 metros de Calhas danificadas - Colocação de peças novas, sendo: - 56,00metros de Rufos Pingadeiras, chapa 0,50 RC 45; - 174,00 metros de Calha Coxo, chapa 0,50 RC 70; - 120,00 metros de Rufos Chapa 0,50 RC 30; - 46,00 metros de Rufos Chapa 0,50 RC 40; - Equipamentos e mão de obra necessária para a execução dos serviços citados acima; - Fornecimento de Anotação de responsabilidade Técnica (ART) do processo; | 167.671,25 | 167.671,25 |

Vlr Total Itens : 167.671,25

2. Justificativa A ATUAL COBERTURA DO CENTRO DE CONVENÇÕES FOI MAL DIMENSIONADA, TENDO SUAS CALHAS DE CAPTAÇÃO CURTAS E INSUFICIENTES PARA O TRANSPORTE DAS ÁGUAS PLUVIAIS. ALÉM DISSO, NAS INÚMERAS TENTATIVAS DE SOLUCIONAR O PROBLEMA EM QUESTÃO, AS TELHAS DO LOCAL FORAM COMPLETAMENTE DANIFICADAS E ENCONTRAM-SE POSICIONADAS NA DIREÇÃO ERRADA. PORTANTO, OPTAMOS PELA SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DA COBERTURA COM DIMENSIONAMENTO ADEQUADO DAS CALHAS E RUFOS.

3. Entrega CONFORME CONTRATO
ENTREGA PARCELADA.
CONFORME CONTRATO.

4. Pagamento DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA.
30 DIAS.